

Bauteil

Inventarnummer

Gewerk

Dimension

Massgenauigkeit

Menge

Material

Verortung

Baujahr

Schadstoffe

Weiteres

Bieberschwanzziegel

G.D.BA.Ziegel Biberschwanz 1.1

Bedachungsarbeiten

Querschnitt: 155 x 380 mm
Stärke: 12 mm

schätzung

340m2

Ziegel
verwittert

Dachgeschoss

1900




wurden nicht untersucht

Zustand
■ ■ ■ ■ ■

Demontierbarkeit
■ ■ ■ ■ ■

Trennbarkeit
■ ■ ■ ■ ■

Wiederverwendung
■ ■ ■ ■ ■



mst. 1:40