

Bauteil

Inventarnummer

Gewerk

Dimension

Massgenauigkeit

Menge

Material

Verortung

Baujahr

Schadstoffe

Weiteres

Ziegellattung

G.D.BA.Ziegellattung

Bedachungsarbeiten

Querschnitt: (25 - 40) x (50 - 60) mm

schätzung

340m²


Holz, Fichte

Dachgeschoss

1900

wurden nicht untersucht

Zustand





Demontierbarkeit



Trennbarkeit



Wiederverwendung



mst. 1:40